

**CHINESE PETROLEUM CORPORATION
M/T"YU TSAO II" 2008 DOCKING
DAILY & MAINTENANCE REPORT**

DATE : 2008/12/27-28

➤ **工作報告**

27 日一早船廠之 SENIOR GM MR. LIU 登輪商討進塢之時間及重要設備進度之安排，特別要求船廠務必要能夠排出可以確實執行之進度，以便能確實掌控進度，避免再次延誤船期。

28 日下午 1600 進塢船完成，1700 開始抽水，晚上則開始外板洗水作業。

28 日晚上七點安排進行主配電盤清潔。

28 日早上安排 AFT 鐵工完工檢驗，檢驗完成後進行焊道研磨及準備油漆。

鍋爐爐管已經完成燒焊，預計 29 日晚上進行非破壞檢測，之後即可進行試壓及 CHEMICAL FLUSH。

機艙鍋爐 MOUNTINGVALVE 檢查發現有一個 30K-100 及 20K-125 之 VALVE 無法修理必須更新目前已經在尋找報價之中，如超過十萬元將辦理緊急議價。

驗船師檢查機艙時發現在 FR49-50 L23-26 之間有一塊外板約 1000mmL x 2400mmW x 20mmT 需更新，因為局部嚴重腐蝕。

鍋爐安全閥廠是試壓完成。

➤ **追加項目報告**

1.

➤ **保養報告/Deck. Dept.** 監修工程 船長 李德修、大副 黃炳榮

2008/12/27

1. 左右舷煙囪下方的 louver 及框架除銹
2. 右舷舷梯的導架及附近區域除銹
3. 駕駛台外面兩舷的木頭扶手鐵板油漆
4. 3C,2C 上方的 IG-400A 管及 COW-300A 管除銹後較深的洞用 PUTTY 修補
5. 到船廠做 P/V VALVE 測試

2008/12/28

1. 下午進船塢
2. 晚上開始將 FPT,1C,3P,3S 艙內的水重力放,排出船外

➤ **保養報告/Mach. Dept.** 監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁建華

2008/12/27

1. M/E AIR COOLER 內部除鏽油漆
2. 高低溫冷卻器組裝
3. M/E 氣缸油注油器漏油拆檢更新"o"-ring,注油泵油池拆清..

2008/12/28

CHINESE PETROLEUM CORPORATION

M/T"YU TSAO II" 2008 DOCKING

DAILY & MAINTENANCE REPORT

DATE : 2008/12/27-28

1. 主冷卻海水泵及淨油機配件清點配合廠修
2. 拆卸 NO.2 住艙冷氣機冷卻海水管後接上岸水管線準備測試.
3. S/T COOLING FRESH WATER TANK DRAIN
4. 機艙全員在船待命配合移船.
5. 2030 待命配合停電清潔主配電盤至 2330 時.

台灣中油股份有限公司 儲運處

監修工程 黃戊辰工程師、葉仁富



Boiler safety valve pressure test



Boiler safety valve pressure test




CARGO PUMP 組裝



CARGO PUMP 機械軸封安裝

CHINESE PETROLEUM CORPORATION M/T"YU TSAO II" 2008 DOCKING DAILY & MAINTENANCE REPORT

DATE : 2008/12/27-28



主機 AIR COOLER 水側清潔



主機 AIR COOLER 氣側清潔



Boiler furnace wall tube bottom 安裝



Boiler furnace wall tube top 安裝



Air cooler chamber 除鏽油漆



Boiler FD fan 拆檢

**CHINESE PETROLEUM CORPORATION
M/T'YU TSAO II' 2008 DOCKING
DAILY & MAINTENANCE REPORT**

DATE : 2008/12/27-28



INTERMEDIATE SHAFT BEARING



AFT STEEL WORK



AFT STEEL WORK



AFT STEEL WORK



AFT STEEL WORK



AFT STEEL WORK

CHINESE PETROLEUM CORPORATION M/T "YU TSAO II" 2008 DOCKING DAILY & MAINTENANCE REPORT

DATE : 2008/12/27-28



AFT STEEL WORK



AFT STEEL WORK



AFT STEEL WORK



AFT STEEL WORK



BEFORE DOCKING



NEAR DOCKING GATE

CHINESE PETROLEUM CORPORATION M/T"YU TSAO II" 2008 DOCKING DAILY & MAINTENANCE REPORT

DATE : 2008/12/27-28



entrance docking gate



In docking



進塢



進塢



住艙



船艙