

**CHINESE PETROLEUM CORPORATION**  
**M/T'YU TSAO II' 2008 DOCKING**  
**DAILY & MAINTENANCE REPORT**

DATE : 2008/12/31

➤ **工作報告**

外板油漆 TOP SIDE 已經完成，VERTICAL & BOTTOM 噴第一道 ANTI-FOUL ING 完成。

工廠連夜拆出艙軸軸封及艙軸，下午進行 MPI 檢測，有問題任何問題。

今日要求船廠儘速將鍋爐 MOUNTING VALVE 裝回，以便安排進行 PRESSURE TESTING 及 CHEMICAL FLUSH。

PORT SIDE WINDLASS 及甲板管路還在安裝。

機艙海底閥，MOUNTING VALVE，INTERMEDIATE VALVE 均陸續檢查及回裝中。

貨油系統油壓控制閥陸續測試中。

祝大家新年快樂

➤ **追加項目報告**

1. 。

➤ **保養報告/Deck. Dept.** 監修工程 船長 李德修、大副 黃炳榮

2008/12/31

1. 雷達桅除銹
2. 檢查 1P,1S,5P,5S,6S valve seat ring,全部良好
3. 檢查 4S,5P,5S,6P,6S bell mouth 回裝情形
4. 到船廠檢查 P/V BREAKER 及 IG VLAVE 5K-400A(disc.用 glassflake 處理)及 IG NON-RETURN VLAVE,三者均做壓力測試
5. 檢查 3P,3S bell mouth 下方鐵板情形

➤ **保養報告/Mach. Dept.** 監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁建華

2008/12/31

1. 清通 M/E L.O. COOLER F.W. SIDE
2. 機艙 No.4 SUPPLY FAN 內部除銹上紅丹漆
3. 9K SAFETY VALVE FITTING.

台灣中油股份有限公司 儲運處

監修工程 黃戊辰工程師、葉仁富

**CHINESE PETROLEUM CORPORATION  
M/T"YU TSAO II" 2008 DOCKING  
DAILY & MAINTENANCE REPORT**

DATE : 2008/12/31



OVERBOARD SEA VALVE 檢查



OVERBOARD SEA VALVE 檢查



外板油漆



NO.2S SHELL PLATE 換板及搭架



外板油漆



外板油漆

**CHINESE PETROLEUM CORPORATION**  
**M/T'YU TSAO II' 2008 DOCKING**  
**DAILY & MAINTENANCE REPORT**

DATE : 2008/12/31



TAILSHAFT MPI 檢測



鋅棒安裝



Bellmouth No.3P



Bellmouth No.3P stripping



Bellmouth No.3S



Bellmouth No.3S stripping



**CHINESE PETROLEUM CORPORATION  
M/T'YU TSAO II' 2008 DOCKING  
DAILY & MAINTENANCE REPORT**

DATE : 2008/12/31



中間軸承抽取



廠修通風檔板完工



機艙兩側船殼割開



海底門檢查



葉輪與尾軸脫離



船舵固定螺栓(檢視圓孔 O.D.=300mm)